

**⚠ DANGER****Electrical Shock Hazard**

Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

**⚠ DANGER****Risque de choc électrique**

Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.

Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

**⚠ WARNING****Electrical Shock Hazard**

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

**⚠ AVERTISSEMENT****Risque de choc électrique**

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

**Voltage Measurement Safety Information**

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

**Informations de sécurité concernant la mesure de la tension**

La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante:

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

**VERIFICATION OF ELEMENTS  
VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS**

Elements Éléments	Resistance Résistance
Center Rear 1200 W Element Élément arrière central de 1 200 W	45,6 Ω ± 5% (Inner Element) 45,6 Ω ± 5% (Interne Élément)
Center Front 3200 W Hyper Element Élément hyper avant central de 3 200 W	26,1 Ω ± 5% (Outer Element) 49,9 Ω ± 5% (Inner Element) 26,1 Ω ± 5% (Externe Élément) 49,9 Ω ± 5% (Interne Élément)
Right Rear 3100 W Dual Element (On Some Models) Élément double arrière droit de 3 100 W (sur certains modèles)	28,63 Ω ± 5% (Outer Element) 53,21 Ω ± 5% (Inner Element) 28,63 Ω ± 5% (Externe Élément) 53,21 Ω ± 5% (Interne Élément)
Right Rear 3000 W Triple Element (On Some Models) Élément triple arrière droit de 3 000 W (sur certains modèles)	52,24 Ω ± 5% (Inner Element) 60,95 Ω ± 5% (Middle Element) 52,24 Ω ± 5% (Outer Element) 52,24 Ω ± 5% (Interne Élément) 60,95 Ω ± 5% (Milieu Élément) 52,24 Ω ± 5% (Externe Élément)
Left Front 1300 W Hyper Element Élément hyper arrière gauche de 1 300 W	186,62 Ω ± 5% (Inner Element) 56,04 Ω ± 5% (Outer Element) 186,62 Ω ± 5% (Interne Élément) 56,04 Ω ± 5% (Externe Élément)
Left Rear 1800 W Element Élément arrière gauche de 1 800 W	36,6 Ω ± 5% (Inner Element) 36,6 Ω ± 5% (Interne Élément)

**VERIFICATION OF DOWNDRAFT MOTOR  
VÉRIFICATION DU MOTEUR D'EXTRACTION PAR LE BAS**

Elements Éléments	Resistance Résistance
Downdraft Motor—High-Speed Setting Moteur d'extraction par le bas - Réglage de vitesse élevée	38,3 / 32,7 Ω 38,3 / 32,7 Ω
Downdraft Motor—Medium-Speed Setting Moteur d'extraction par le bas - Réglage de vitesse moyenne	51,2 / 43,7 Ω 51,2 / 43,7 Ω
Downdraft Motor—Low-Speed Setting Moteur d'extraction par le bas - Réglage de vitesse basse	70,5 / 60,2 Ω 70,5 / 60,2 Ω

**IMPORTANT:** Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics. Refer to online Tech Sheet for additional information.

**IMPORTANT:** Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique du produit en ligne.

**Check for proper voltage by completing the following steps:**

1. Disconnect the power or unplug the appliance.
2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
4. Disconnect the power or unplug the appliance.

**Contrôler que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes :**

1. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l'appareil.
2. Brancher le voltmètre au connecteur approprié.
3. Brancher l'appareil ou reconnecter la source de courant électrique et vérifier la tension.
4. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l'appareil.

**WIRE DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE**

